

ขจัดฝุ่นบนอุปกรณ์ไฮเทคให้เป็นประกายแวววับ

ดูเคล็ดลับ

อุปกรณ์ไอที




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.




ฉีดพ่น WD-40 Specialist® Air Duster (สเปรย์ลมเป่าไล่ฝุ่น WD-40 Specialist®) ที่ละนิด ในปริมาณที่เท่าๆ กันเพื่อกำจัด ฝุ่นและเศษสิ่งสกปรกออกจาก ด้านนอกอย่างทั่วถึง

2.



ใช้แปรงนุ่มๆ บัดบริเวณนั้นให้ สะอาด

3.



ใช้สำลีพันก้านสอดลงใน บริเวณที่เป็นมุมแคบๆ เพื่อ ขจัดฝุ่นขนาดเล็ก

4.



ทำซ้ำอีกรอบโดยพ่น WD-40 Specialist® Air Duster (สเปรย์ลมเป่า ไล่ฝุ่น WD-40 Specialist®) บนอุปกรณ์ไอทีของคุณ โดยรวมเพื่อพ่นทำความสะอาดเป็นครั้งสุดท้าย

เคล็ดลับ! เราไม่แนะนำให้ใช้ WD-40 Specialist® Air Duster (สเปรย์ลมเป่าไล่ฝุ่น WD-40 Specialist®)


เพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เหมาะสมสำหรับ: แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู เหมาะสมสำหรับ: กล้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แล็ปท็อป คีย์บอร์ด อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องสแกน นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาติดผนัง เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ สเตอริโอ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ


สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1



x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



**WD-40 SPECIALIST® AIR DUSTER (สเปรย์ลมเป่าไล่ฝุ่น WD-40 SPECIALIST®) +
แปรงนุ่มๆ + สำลีพันไม้**