

WENHILANGKAN DEBU PADA PERANGKAT TEKNOLOGI UNTUK TAMPILAN BERKILAU

DAPATKAN TIPSNYA

GAWAI



PETUNJUK

1.



Semprotkan WD-40 Specialist[®] Air Duster pendek-pendek secara merata untuk secara menyeluruh menghilangkan debu dan kotoran pada bagian eksteriornya.

2.



Menggunakan kuas lembut, dan bersihkan permukaannya sampai bersih.

3.



Gunakan cotton bud untuk membersihkan kotoran mikro di celah-celah sempit.

4.




Semprotkan sekali lagi WD-40 Specialist[®] Air Duster secara menyeluruh pada gawai (gadget) Anda untuk pembersihan terakhir.

Tips! Kami tidak menyarankan penggunaan WD-40 Specialist[®] Air Duster untuk membersihkan sensor untuk mencegah kerusakan. Bagus untuk: Kamera, Komputer, Printer, Laptop, Keyboard, Peralatan Foto, Scanner, Jam Tangan dan Jam, Mesin Fotokopi, Telepon, Stereo, serta Peralatan Ilmiah dan Lab.


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40[®]

**WD-40 SPECIALIST[®] AIR DUSTER +
KUAS LEMBUT + COTTON BUD**