

ดูแลให้เตียงสำหรับทารกแรกเกิดแกว่งอย่างราบรื่นไร้เสียงรบกวน

ดูเคล็ดลับ

เตียงงเด็ก



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.



คอยฟังเสียงเอี้ยดอ้าดเพื่อ
หาว่าควรแก้ไขตรงจุดไหน

2.



ใช้ประแจหรือไขควงขัน
ข้อต่อที่หลวมให้แน่นขึ้น

3.



ใช้ WD-40 SMART
STRAW (หลอดอัจฉริยะ
ของ WD-40) ฉีดพ่น
โดยตรงที่ข้อต่อและ
สลักเกลียวโลหะ

4.



เช็ดส่วนเกินออกและปล่อยให้แห้ง

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) +
ประแจ/ไขควง + ผ้าไมโครไฟเบอร์

แก้ไขปัญหาเครื่องสำอางแต่งหน้าหกเลอะพรอม

ดูเคล็ดลับ


พรอม



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.



ฉีดพ่น WD-40® Multi-Use Product (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®) โดยตรงที่รอยเปื้อนบนพรอม

2.



ปล่อยให้แห้ง 1 นาทีเพื่อให้ไขมันหล่อลื่นซึมลงเส้นใยของพรอม ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้งหากเป็นรอยเปื้อนที่เกิดขึ้นนานแล้ว

3.



ใช้ผ้าสะอาดถูจนกว่ารอยเปื้อนจะหายไป

เคล็ดลับ! ใช้หัวฉีดแบบกว้างสำหรับรอยเปื้อนขนาดใหญ่ และใช้หลอดสำหรับรอยเปื้อนที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ฉีดพ่นได้อย่างตรงจุด

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เช็ดรอยสีเทียนออกเพื่อขจัดความกังวล

ดูเคล็ดลับ

รอยสีเทียน



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.



ฉีดพ่นโดยตรงลงบน
พื้นผิวที่เลอะรอยสีเทียน

2.



ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
เช็ดรอยเปื้อนออก

3.



ทำซ้ำจนกว่ารอยเปื้อน
จะหายไป

4.



ดับท้ายโดยใช้ผ้า
ไมโครไฟเบอร์แห้ง
เช็ดสิ่งตกค้างออก

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

แยกชิ้นตัวต่อเลโก้จากกันอย่างง่ายดาย

ดูเคล็ดลับ

ตัวต่อเลโก้



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.




ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ[®] ของ WD-40[®]) ตามแนวรอยต่อของชิ้นเลโก้ที่ติดกัน

2.



ลองแกว่งชิ้นตัวต่อไปมา เพื่อให้คลายออกจากกัน

3.



ดูตัวต่อแยกออกจากกัน

4.



เช็ดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกเพื่อรับรองว่าเล่นได้อย่างปลอดภัย

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40[®]

WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ[®] ของ WD-40[®]) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ขจัดเสียงเอี๊ยดอ๊าดของที่รองรีดผ้าให้เงียบลง

ดูเคล็ดลับ ที่รองรีดผ้า



สิ่งที่ต้องใช้




x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์



1. พลิกกลับด้านที่รองรีดให้คว่ำลง




2. ยกขาของที่รองรีดให้ตั้งขึ้น



3. ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40[®]) ที่ข้อต่อและ สลักเกลียวโลหะทุกส่วน



4. ฉีดพ่นเพิ่มเติมบนส่วนประกอบที่เป็นท่อน หรือแผ่นโลหะ รวมทั้งรูในแผ่นโลหะ



5. ดึงขาที่รองรีดขึ้นลงเบาๆ เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นซึมเข้าไปได้ดีขึ้น

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40[®])

แก้ปัญหาซิปเสื้อแจ็กเกตติดขัดเพื่อความสวยงามของลुकนั้กกีฬา

ดูเคล็ดลับ

ซิปเสื้อแจ็กเกต



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.




ปกป้องเสื้อผ้าของคุณ โดยรองผ้าขนหนูด้านใน ที่บริเวณซิป

2.



ใช้ WD-40 Smart Straw (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) พร้อมหลอดฉีดพ่นที่ละนิดใน ปริมาณที่เท่าๆ กันลงบนซิป โดยตรง

3.



ขณะที่ฉีดพ่นให้รูดซิปขึ้น และลงเพื่อให้ส่วนที่ติด คลายออก

4.



เช็ดส่วนเกินที่ตกค้างออก

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

คลายล็อกกระเป๋าเดินทางที่ติดแน่นเพื่อปลดล็อกการพจญภัยครั้งใหม่

ดูเคล็ดลับ

ล็อกกระเป๋าเดินทาง



สิ่งที่ต้องใช้





x1





x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1. 

ขยับเคลื่อนส่วนของตัวล็อกแล้วหาว่าติดแน่นจากส่วนไหน
2. 

หล่อลื่นส่วนในของล็อกและแผ่นล็อก
3. 

กดล็อกซ้ำๆ เพื่อให้ส่วนที่ติดแน่นคลายตัว
4. 

เข็ดสิ่งตกค้างออกเพื่อทำความสะอาด

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เหมาะสมสำหรับ: แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู

WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ[®] ของ WD-40[®]) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ขัดสนิมออกจากขาเก้าอี้เพื่อให้เก้าอี้ดูใหม่เอี่ยม

ดูเคล็ดลับ เก้าอี้โลหะ



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์



1. ใช้กระดาษทรายขัดส่วนที่เป็นสนิมของเก้าอี้



2. สีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นและปล่อยให้แห้งไว้ 1-2 นาที



3. เช็ดส่วนที่เป็นสนิมออก



4. หากใช้ผ้าเช็ดออกยาก ให้ใช้แปรงขัดสนิมออกด้วย



5. ทำต่อไปจนกระทั่งขัดสนิมออกจนหมด



6. ใช้ WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะของ WD-40) เพื่อทาเคลือบชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันสนิม

เหมาะกับเครื่องเรือนโลหะที่ตั้งไว้กลางแจ้ง

Scan For More Info



WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะของ WD-40)

ขจัดคราบหยดน้ำออกจากกระจกเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่หน้ากระจกได้อย่างชัดเจน


ดูเคล็ดลับ กระจก



สิ่งที่ต้องใช้



x1




x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์



1. ใช้ WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40[®]) พ่นบนผิวกระจก



2. ปล่อยให้ น้ำมัน หล่อลื่น เกาะบริเวณที่มีรอย หยดน้ำ นานขึ้นเพื่อให้ คลายตัว



3. ใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ด รอยหยดน้ำและรอยเปื้อน ต่างๆ



4. ทำความสะอาดซ้ำโดย ฉีดสเปรย์เพิ่มแล้วเช็ด ออก เพื่อให้กระจก สะท้อนภาพได้อย่างใส สะอาดและชัดเจน

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40[®]) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ซ่อมแซมบานพับฝาครอบเปียโนที่ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดเพื่อเล่นบทเพลงไพเราะ

ดูเคล็ดลับ บานพับ ฝาครอบเปียโน




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.



หาดำแหน่งของหมุดบานพับและนำออกเพื่อหล่อลื่นบานพับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.



ใช้คีมหนีบหมุดแล้วค่อยๆ หมุนในแนวทวนเข็มนาฬิกาเพื่อดีงหมุดออกมา

3.



ใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรก ไขมัน หรือสนิมออกจากแผ่นบานพับและหมุด

4.



เมื่อสะอาดดีแล้ว ให้เคลือบน้ำมันหล่อลื่นอีกชั้นเพื่อป้องกันสนิม

5.



ประกอบบานพับกลับเข้าไป เปิดและปิดฝาครอบเปียโนเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันหล่อลื่นซึมผ่านรอยแยกลงไป

6.



ฉีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นที่บานพับอีกชั้น แล้วเช็ดน้ำมันส่วนเกินออกเป็นลำดับสุดท้าย

สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1



x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + คีม